

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

OBRA: SUBSTITUIÇÃO DE PONTE DE MADEIRA POR ADUELAS DE CONCRETO –
PONTE DO TELMO KRUGER



