

De: Debora Cristina Jann Fischer | Mecasul Garibaldi
<debora.fischer@mecasul.com.br>
Enviado em: quarta-feira, 6 de agosto de 2025 09:03
Para: saude@vilaflores.rs.gov.br
Assunto: ENC: Orçamento
Anexos: 2738.pdf

Bom dia, tudo bem?

Segue orçamento para autorização. É de grande importância a troca dela, não aconselhamos rodar assim.

Att,



MECASUL

Mercedes-Benz, Renault, Alliance

Debora Cristina Jann Fischer
Consultora de Serviços

debora.fischer@mecasul.com.br
54 3463-8200 | Ramal: 2260
Mecasul | Garibaldi - RS

Uma empresa da Daimler Truck AG

De: Debora Cristina Jann Fischer | Mecasul Garibaldi <debora.fischer@mecasul.com.br>
Enviadas: Quarta-feira, 06 de Agosto de 2025 09:01
Para: saude@vilaflores.gov.br <saude@vilaflores.gov.br>
Assunto: Orçamento

Bom dia, tudo bem?

Segue orçamento para autorização. É de grande importância a troca dela, não aconselhamos rodar assim.

Att,



MECASUL

Mercedes-Benz, Renault, Alliance

Debora Cristina Jann Fischer
Consultora de Serviços

debora.fischer@mecasul.com.br
54 3463-8200 | Ramal: 2260
Mecasul | Garibaldi - RS

Uma empresa da Daimler Truck AG

ORDEN DE SERVIÇO - VIA CLIENTE



MECASUL AUTO MECÂNICA S.A
CPF/CNPJ: 88.616.776/0004-24
www.mecasul.com.br
mecasul@mecasul.com.br
(54) 34638200

Nº DO DOCUMENTO: 12368 - ABERTA
CONDIÇÃO PAGAMENTO:
DATA EMISSÃO: 06/08/2025 09:10
DATA FECHAMENTO:
PREVISÃO ENTREGA: 06/08/2025 17:00:00
CONSULTOR: 54 - DEBORA CRISTINA JANN FISCHER
TIPO DE RECEPÇÃO: CONCESSIONÁRIA

FOLHA: 1 de 1
06/08/2025 11:27

12368

DADOS DO CLIENTE:

NOME: VILA FLORES
I.E.: CPF/CNPJ: 91.566.869/0001-53
END: R FABIANO FERRETTO, 200 - CENTRO
CEP: 95.334-000, VILA FLORES/RS
TEL.: (54) 34471313 (COM)
Email: saude@vilaflores.rs.gov.br

Dados do Veículo:

MODELO: SPRINTER 517 K54A UP7
COR: 1 - BRANCA
Nº CHASSI: 8AC907855SE254471 KM OU HORAS: 26331
PLACA: JDE-3J91 COMBUSTÍVEL: 0
Nº MOTOR: DATA DA VENDA:
ANO FABR./MOD.: 2024 / 2025

DESCRIÇÃO DA SOLICITAÇÃO DO CLIENTE

SOLICITAÇÃO: cliente relata falha de travões

RELAÇÃO DE MÃO DE OBRA E PEÇAS

TIPO	CÓDIGO/DESCRIÇÃO	TIPO O.S.	NCM	QTDE/TMO	VLR.HORA/IMPOSTO	VLR.UNIT	ACRÉSC.	DESC.	VLR.TOTAL
M.O.	108516 - TESTE RAPIDO (Código fornecedor: 541011)	[C1N]		00:18/0,3000	R\$ 479,00	143,70	-	-	143,70
M.O.	89443 - PASTILHAS/LONAS DO FREIO DO EIXO DE ARRASTO POSTERIOR, REM./INST., SUBST. SE NECES. (Código fornecedor: 42-3000-01)	[C1N]		01:00/1,0000	R\$ 479,00	479,00	-	-	479,00
PÇ	A6395401517 - SENSOR DE DESGASTE DA PASTILHA DE FREIO	[C1N]	90318099	2,0000	R\$ 0,00	43,55	-	-	87,10
PÇ	A9074239700 - PASTILHA	[C1N]	87083019	1,0000	R\$ 0,00	628,74	-	-	628,74

OBSERVAÇÕES GERAIS

Técnico Responsável: GUILHERME ROSSI DRESCH

Estou ciente das condições apresentadas neste orçamento e que meu veículo foi deixado na concessionária para execução dos serviços e peças relacionadas.

ASSINATURA DO CLIENTE

DATA DE ENTRADA

PREVISÃO DE DESPESAS

SUB-TOTAL MÃO DE OBRA					R\$622,70
SUB-TOTAL PEÇAS					R\$715,84
ICMS ST	R\$0,00	IPI	R\$0,00	RETIDOS	R\$0,00
TOTAL					R\$1.338,54