



**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA DAS MISSÕES**

**ANEXO I - TERMO DE VISTORIA E AVALIAÇÃO**

A presente comissão especial de avaliação de bens, instituída pela Portaria Nº 239/2021, vem apresentar a avaliação dos bens patrimoniais abaixo relacionados

Foram realizadas inspeções em todos os veículos sendo verificadas as condições de funcionamento e estado de conservação e demais informações pertinentes para sua correta caracterização.

Em se tratando de veículos e máquinas usadas, para prever o valor de cada um, utilizou-se o Método Direto Comparativo de Dados de Mercado, considerando os valores da tabela FIPE para o Estado do Rio Grande do Sul em comparação com o estado de conservação dos mesmos.

**RELAÇÃO DOS BENS:**

**1 – Automóvel Vectra**

**Marca:** Chevrolet

**Cor:** Azul

**Combustível:** Gasolina

**Ano/Modelo:** 2005

**Placa:** IQJ 3954

**Valor de Avaliação:** R\$ 1.250,00



**CONDIÇÕES ENCONTRADAS.**

O veículo não foi posto em funcionamento, por isso não foi possível verificar o funcionamento do veículo. Mas de maneira geral estava em péssimas condições



**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA DAS MISSÕES**

visuais. Está sem funcionamento a mais de 5 anos, esteve presente em outros leilões, porém não foi alienado.

**2 – Automóvel Polo Sedan 1.6**

**Marca:** Volkswagen

**Cor:** Cinza

**Combustível:** Gasolina

**Ano/Modelo:** 2005

**Placa:** AID 0304

**Valor de Avaliação:** R\$ 1.950,00



**CONDIÇÕES ENCONTRADAS.**

O veículo não foi posto em funcionamento, por isso não foi possível verificar o funcionamento do veículo. Mas de maneira geral estava em péssimas condições visuais. Está sem funcionamento a mais de 5 anos, esteve presente em outros leilões, porém não foi alienado.

**3 – Automóvel Ecosport 1.6**

**Marca:** Ford

**Cor:** Verde

**Combustível:** Gasolina

**Ano/Modelo:** 2004

**Placa:** DJO 0373

**Valor de Avaliação:** R\$ 10.000,00



**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA DAS MISSÕES**



**CONDIÇÕES ENCONTRADAS.**

O veículo não foi posto em funcionamento, por isso não foi possível verificar o funcionamento do veículo. Veículo com problemas no motor, tendo sido efetuado vários reparos nos últimos anos. Para a atual necessidade do município é inviável a realização dos reparos necessários por ser antieconômico.

**4—Automóvel Vectra**

**Marca:** For

**Cor:** Verde

**Combustível:** Gasolina

**Ano/Modelo:** 2000

**Placa:** MXL-4254

**Valor de Avaliação:** Não avaliado por ter restrição Judicial

**5—Automóvel Parati 1.8**

**Marca:** Volkswagen

**Cor:** Branca

**Combustível:** xxx

**Ano/Modelo:** 1996

**Placa:** ALT-0810

**Valor de Avaliação:** R\$ 700,00





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA DAS MISSÕES

**CONDIÇÕES ENCONTRADAS.**

~~Veículo (carcaça) totalmente deprecado e exposto às intempéries do clima, avaliado como sucata de ferro, sugerindo-se a alienação pelo peso.~~

**6—Automóvel Escort**

**Marca:** Ford

**Cor:** Branco

**Combustível:** xxx

**Ano/Modelo:** 2004

**Placa:** IBL 7436

**Valor de Avaliação:** R\$ 700,00



**CONDIÇÕES ENCONTRADAS.**

~~Veículo (carcaça) totalmente deprecado e exposto às intempéries do clima, avaliado como sucata de ferro, sugerindo-se a alienação pelo peso.~~

**7 – Automóvel Prisma**

**Marca:** Chevrolet

**Cor:** Branco

**Combustível:** Gasolina/Alcool

**Ano/Modelo:** 2010

**Placa:** IRI 5550

**Valor de Avaliação:** R\$ 14.600,00



**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA DAS MISSÕES**



**CONDIÇÕES ENCONTRADAS.**

O veículo foi posto em funcionamento, verificou-se que o freio estava funcionando, o sistema de iluminação e sinalização estava funcionando. A lataria estava boas condições e internamente apresentava boas condições. O motor apresentou ruído normal com sinais de bom desempenho ainda.

**8 – Van Ducato 2.8 Intercooler**

**Marca:** Fiat

**Cor:** Branco

**Combustível:** Diesel

**Ano/Modelo:** 2010

**Placa:** IPD 3155

**Valor de Avaliação:** R\$ 35.000,00





**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA DAS MISSÕES**



**CONDIÇÕES ENCONTRADAS.**

O veículo foi posto em funcionamento, verificou-se que o freio estava funcionando, o sistema de iluminação e sinalização estava funcionando. A lataria estava em condições regulares, apenas necessitando reparos na pintura e internamente apresentava boas condições. O motor apresentou ruído normal com sinais de bom desempenho ainda.

**9 – Automóvel Spin**

**Marca:** Chevrolet

**Cor:** Branco

**Combustível:** Gasolina/Alcool

**Ano/Modelo:** 2013

**Placa:** IUL 6023

**Valor de Avaliação:** R\$ 30.000,00





**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA DAS MISSÕES**



**CONDIÇÕES ENCONTRADAS.**

O veículo foi posto em funcionamento, verificou-se que o freio estava funcionando, o sistema de iluminação e sinalização estava funcionando. A lataria estava em boas condições e internamente apresentava boas condições. O motor apresentou ruído normal com sinais de bom desempenho ainda, apresentou um ruído anormal quando acionado o sistema de Ar Condicionado.

**10 – Automóvel Uno Mile Flex**

**Marca:** Fiat

**Cor:** Preto

**Combustível:** Gasolina/Alcool

**Ano/Modelo:** 2006

**Placa:** HCJ 5973

**Valor de Avaliação:** R\$ 2.000,00





**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA DAS MISSÕES**

**CONDIÇÕES ENCONTRADAS.**

O veículo foi posto em funcionamento, verificou-se que o freio estava funcionando, o sistema de iluminação e sinalização está em estado precário com sinaleiras e faróis quebrados, o parabrisa dianteiro estava trincado. A lataria estava péssimas condições, amassada em todos os lados e internamente estava em péssimas condições sem os bancos traseiros. O motor apresentou ruído normal com sinais de bom desempenho ainda.

**11 – Caminhão C1317e**

**Marca:** Ford

**Cor:** Branco

**Combustível:** Diesel

**Ano/Modelo:** 2006

**Placa:** INI 0417

**Valor de Avaliação:** R\$ 41.000,00



**CONDIÇÕES ENCONTRADAS.**

O veículo não foi posto em funcionamento, sendo que conforme laudo em anexo, apresenta diversos problemas como comprometimento no motor, ponta de eixo quebrado além dos demais problemas descritos.



**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA DAS MISSÕES**

**12 – Sucatas de Metal sendo estimado em 10.000 Kg**

**Valor de Avaliação:** R\$ 0,65 por quilo

Campina das Missões, 24 de junho de 2021

---

Valdir Jose Henz  
Secretário de Obras

---

Gabriel de Oliveira  
Engenheiro Civil

---

Marco Rodrigo Bastos  
Mecânico

---

Neri Spohr  
Motorista

---

Gilmar Rhoden  
Secretário da Agricultura