



**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA DAS MISSÕES**

**ANEXO I - TERMO DE VISTORIA E AVALIAÇÃO**

**RELAÇÃO DOS BENS:**

**Automóvel Vectra**

**Marca:** Chevrolet

**Cor:** Azul

**Combustível:** Gasolina

**Ano/Modelo:** 2005

**Placa:** IQJ 3954

**Valor de Avaliação:** R\$ 1.250,00



**CONDIÇÕES ENCONTRADAS.**

O veículo não foi posto em funcionamento, por isso não foi possível verificar o funcionamento do veículo. Mas de maneira geral estava em péssimas condições visuais. Está sem funcionamento a mais de 5 anos, esteve presente em outros leilões, porém não foi alienado.

**Automóvel Polo Sedan 1.6**

**Marca:** Volkswagen

**Cor:** Cinza

**Combustível:** Gasolina

**Ano/Modelo:** 2005

**Placa:** AID 0304

**Valor de Avaliação:** R\$ 1.950,00



**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA DAS MISSÕES**



**CONDIÇÕES ENCONTRADAS.**

O veículo não foi posto em funcionamento, por isso não foi possível verificar o funcionamento do veículo. Mas de maneira geral estava em péssimas condições visuais. Está sem funcionamento a mais de 5 anos, esteve presente em outros leilões, porém não foi alienado.

**Automóvel Ecosport 1.6**

**Marca:** Ford

**Cor:** Verde

**Combustível:** Gasolina

**Ano/Modelo:** 2004

**Placa:** DJO 0373

**Valor de Avaliação:** R\$ 10.000,00



**CONDIÇÕES ENCONTRADAS.**

O veículo não foi posto em funcionamento, por isso não foi possível verificar o funcionamento do veículo. Veículo com problemas no motor, tendo sido efetuado vários reparos nos últimos anos. Para a atual necessidade do município é inviável a realização dos reparos necessários por ser antieconômico.



## ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA DAS MISSÕES

### Automóvel Prisma

**Marca:** Chevrolet

**Cor:** Branco

**Combustível:** Gasolina/Alcool

**Ano/Modelo:** 2010

**Placa:** IRI 5550

**Valor de Avaliação:** R\$ 14.600,00



### CONDIÇÕES ENCONTRADAS.

O veículo foi posto em funcionamento, verificou-se que o freio estava funcionando, o sistema de iluminação e sinalização estava funcionamento. A lataria estava boas condições e internamente apresentava boas condições. O motor apresentou ruído normal com sinais de bom desempenho ainda.

### Automóvel Spin

**Marca:** Chevrolet

**Cor:** Branco

**Combustível:** Gasolina/Alcool

**Ano/Modelo:** 2013

**Placa:** IUL 6023

**Valor de Avaliação:** R\$ 30.000,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA DAS MISSÕES



**CONDIÇÕES ENCONTRADAS.**

O veículo foi posto em funcionamento, verificou-se que o freio estava funcionando, o sistema de iluminação e sinalização estava funcionamento. A lataria estava em boas condições e internamente apresentava boas condições. O motor apresentou ruído normal com sinais de bom desempenho ainda, apresentou um ruído anormal quando acionado o sistema de Ar Condicionado.

**10 – Automóvel Uno Mile Flex**

**Marca:** Fiat

**Cor:** Preto

**Combustível:** Gasolina/Alcool

**Ano/Modelo:** 2006

**Placa:** HCJ 5973

**Valor de Avaliação:** R\$ 2.000,00





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA DAS MISSÕES



**CONDIÇÕES ENCONTRADAS.**

O veículo foi posto em funcionamento, verificou-se que o freio estava funcionando, o sistema de iluminação e sinalização está em estado precário com sinaleiras e faróis quebrados, o parabrisa dianteiro estava trincado. A lataria estava péssimas condições, amassada em todos os lados e internamente estava em péssimas condições sem os bancos traseiros. O motor apresentou ruído normal com sinais de bom desempenho ainda.

**11 – Caminhão C1317e**

**Marca:** Ford

**Cor:** Branco

**Combustível:** Diesel

**Ano/Modelo:** 2006

**Placa:** INI 0417

**Valor de Avaliação:** R\$ 41.000,00





**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA DAS MISSÕES**



**CONDIÇÕES ENCONTRADAS.**

O veículo não foi posto em funcionamento, sendo que conforme laudo em anexo, apresenta diversos problemas como comprometimento no motor, ponta de eixo quebrado além dos demais problemas descritos.