




Gerais

Construtivos

Geológicos

Hidrogeológicos

Teste de Bombeamento

Análises Químicas

Dados Gerais:

Nome: 5645/LTE2

Data da Instalação:

Proprietário: CORSAN - COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO

Natureza do Ponto: Poço tubular

Uso da Água: Abastecimento doméstico

Cota do Terreno (m): 232.00

Localização:

Localidade: VILA TEREZA

UTM (Norte/Sul): 6898360

UTM (Leste/Oeste): 720789

Latitude (GGMMSS): 280118

Longitude (GGMMSS): 544516

Bacia Hidrográfica: Rio Uruguai


Subbacia Hidrográfica: Rios Uruguai, da Varzea e outros

Situação:

Data: 26/04/2007

Situação: Bombeando

Perfil Construtivo



Gerais

Construtivos

Geológicos

Hidrogeológicos

Teste de Bombeamento

Análises Químicas

Perfuração:

Data:

Profundidade Inicial (m):

Profundidade Final (m):

Perfurador:

Método:

15/02/2007

0.00

174.00

CORSAN-SOPS

Rotopneumatico

Diâmetro:

De (m):

Até (m):

Polegadas:

Milímetros:

0.00

11.50

12

304.8000

11.50

12.00

8

203.2000

12.00

174.00

6 1/2

165.1000

Revestimento:

De (m):

Até (m):

Material:

Diâmetro (pol):

Diâmetro (mm):

0.00

12.00

Plastico geomecanico

6 1/2

165.1000

Filtro:

De (m):

Até (m):

Material:

Diâmetro (pol):

Diâmetro (mm):

Ranho

Espaço Anular:

De (m):

Até (m):

Material:

0.00

12.00

Cimentação

Boca do Tubo:

Data:

Altura(m):

Diâmetro (pol):

Diâmetro (mm):

15/02/2007

0.60

6 1/2

165.1000

Entrada d'água:

Profundidade(m):

144.00

156.00

Profundidade Útil:


Data:

Profundidade Útil:


174.00

siagasweb.cprm.gov.br/layout/detalhe.php?ponto=4300027362

1/2



Perfil Construtivo



Gerais

Construtivos

Geológicos

Hidrogeológicos

Teste de Bombeamento

Análises Químicas

Perfuração:

Data:

06/03/2009

Profundidade Inicial (m):

0.00

Profundidade Final (m):

294.00

Perfurador:

CORSAN

Método:

Rotopneumatico

Diâmetro:

De (m):

0.00

Até (m):

10.00

Polegadas:

10

Milímetros:

254.0000

10.00

12.00

8

203.2000

12.00

294.00

6 1/2

165.1000

Revestimento:

De (m):

Até (m):

Material:

Diâmetro (pol):

Diâmetro (mm):

Filtro:

De (m):

Até (m):

Material:

Diâmetro (pol):

Diâmetro (mm):

Ranhi

Espaço Anular:

De (m):

Até (m):

Material:

Boca do Tubo:

Data:

Altura(m):

Diâmetro (pol):

Diâmetro (mm):

10

254.0000

Entrada d'água:

Profundidade(m):


Profundidade Útil:

294.00

siagasweb.cprm.gov.br/layout/detalhe.php?ponto=4300027412

1/2

Perfil Construtivo



Gerais

Construtivos

Geológicos

Hidrogeológicos

Teste de Bombeamento

Análises Químicas

Dados Gerais:

Nome:

6228/LDZ 2

Data da

Instalação:

Proprietário:

CORSAN - COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO

Natureza do

Ponto:

Poço tubular

Uso da Água:

Cota do Terreno

(m):

225.00

Localização:

Localidade:

LINHA 12

UTM (Norte/Sul):

6899973

UTM

(Leste/Oeste):

718943

Latitude

(GGMSS):

280026

Longitude

(GGMSS):

544624

Bacia

Hidrográfica:

Rio Uruguai

Subbacia

Hidrográfica:

Rios Uruguai, da Varzea e outros

Situação:


Data:

21/05/2010

Situação:

Seco

Perfil Construtivo



Gerais

Construtivos

Geológicos

Hidrogeológicos

Teste de Bombeamento

Análises Químicas

Perfuração:

Data:

21/05/2010

Profundidade Inicial (m):

0.00

Profundidade Final (m):

288.00

Perfurador:

CORSAN

Método:

Rotopneumatico

Diâmetro:

De (m):

0.00

Até (m):

11.00

Polegadas:

10

Milímetros:

254.0000

11.00

12.00

12.00

12.00

288.00

8

6 1/2

203.2000

165.1000

Revestimento:

De (m):

Até (m):

Material:

Diâmetro (pol):

Diâmetro (mm):

Filtro:

De (m):

Até (m):

Material:

Diâmetro (pol):

Diâmetro (mm):

Ranhi

Espaço Anular:

De (m):

Até (m):

Material:

Boca do Tubo:

Data:

Altura(m):

Diâmetro (pol):

Diâmetro (mm):

10

254.0000

Entrada d'água:

Profundidade(m):

Profundidade Útil:

Data:

Profundidade Útil:

288.00

siagasweb.cprm.gov.br/layout/detalhe.php?ponto=4300027411

1/2

