

PARECER TÉCNICO DE VEÍCULOS E
EQUIPAMENTOS DO MUNICÍPIO DE IPÊ -
RS

Eng. Pablo Comparin
Engenheiro Mecânico e de Segurança do Trabalho
CREA/RS 195561
ART 11110377

IPÊ
JANEIRO/2021

Este parecer técnico visa apresentar a avaliação dos veículos e equipamentos constantes no patrimônio do Município de Ipê-RS.

Contudo, a avaliação se deu in loco, entre as datas de 13/01/2021 e 15/01/2021 nas secretarias do município ou em campo (onde as máquinas estavam trabalhando).

Os pareceres da avaliação se dividiram em uma escala, como segue:

- ótimo: veículo praticamente novo ou novo, sem nada para fazer;
- bom: veículo em bom estado, com pequenos reparos a fazer ou alterações que não afetam o trabalho ou a condução do mesmo;
- regular: condição que necessita atenção; problema a ser solucionado com certo investimento e tempo; problema ao qual necessita de avaliação de especialista para orçamento e prosseguimento ou não do reparo;
- ruim: condição grave, onde todo o conjunto deve ser refeito ou substituir a peça por completo;
- péssimo: condição sem possibilidade de recuperação, sucata.

O presente trabalho é composto de 139 páginas numeradas + ART.

Juntamente com este laudo será entregue um CD com este trabalho em arquivo PDF e todas as fotos em alta resolução para discernimento de qualquer dúvida que venha a surgir.

Att.



Engº Pablo Comparin

Pablo Comparin
ENGENHEIRO MECÂNICO
CREA/RS 195561

Eng. Mecânico e de Segurança do Trabalho
CREA-RS 195561
PABLO COMPARIN EIRELI
CNPJ: 22.664.380/0001-00

LISTA/INDICE DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DESTE PARECER

FROTA MUNICIPAL DE IPÊ

item	Placa	Carro / Modelo	Ano	Combust.	Chassi
Órgão: 02 - Gabinete do Prefeito					
1	IVK 8968 / 284	Cruze Sedan 1.8	2014/2014	Gasolina	9BGPB69M0EB248389
Órgão: 03 - Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Habitação					
2	IZL 4B41	S10 LT FD4A	2019/2020	Gasolina	9BG148FA0LC405902
Órgão: 05 - Secretaria Municipal de Obras, Viação, Saneamento e Trânsito					
3	ISB 2654	S10 Advantage D 4 X 2	2011/2011	Gasolina	9BG138GP0BC464200
4	IND 8494	Uno Mille Fire Flex	2006/2006	Gasolina	9BD15802764B42411
5	IND 7887	Fiat Strada 1.4 Fire	2006/2007	Gasolina	9BD27801A725116777
6	ITB 1154	Uno Mille Economy	2012/2013	Gasolina	9BD15822AD6707578
7	INR 6957	Gol - Conselho 1.0	2007/2007	Gasolina	9BWCA05W77T099647
8	IMC 4909	Gol 1.0 - Devolvido Centro Ecológico	2004/2005	Gasolina	9BWCA05X85TO52309
9	IQA 4825	Palio Fire Economy	2009/2010	Gasolina	9BD17164LA5490541
10	ITB 1159	Palio Fire Economy	2012/2013	Gasolina	9BD17164LD5825152
11	IIJ 7091	MB/LK 1214 Segredo (amarelo)	1993/1993	Óleo Diesel	9BM384041PB974304
12	AER 6744	MB/L 1113 (vermelho)	1977/1977	Óleo Diesel	34404112326969.
13	IJF 1014	MB/LK 1214 Segredo (azul)	1989/1989	Óleo Diesel	9BM384041KB840727
14	IQL 6796	Cargo 2628 E - Caçamba	2009/2010	Óleo Diesel	9BFZCEEX1ABB41787
15	IQM 0147	Cargo 2422 E - Caçamba (plataforma)	2009/2010	Óleo Diesel	9BFYCEHV6ABB45257
16	IVI 8522/8F22	Cargo 2629 6 X 4 - Caçamba	2014/2014	Óleo Diesel	9BFZEANE8EBS60327
17	IVS 7332	MB 2729 Atron PAC II	2014/2014	Óleo Diesel	9BM693388EB962468
18	Sede	Mini Carregadeira Gehl5	2014/2014	Óleo Diesel	GHLAL500G0051666/J2142
19	São Paulo	Retroescavadeira Randon RK 406B	2009/2009	Óleo Diesel	9A406BMC4W1565
20		Retroescavadeira Randon RK 406B PAC II	2013/2013	Óleo Diesel	000DA406AMC4W4591
21	IYQ 0420	Retroescavadeira Randon RD 406STD TB	2018/2018	Óleo Diesel	9AD406ATKJ0007103
22		Retroescavadeira Caterpilar 416E Modelo:3054C	2008/2008	Óleo Diesel	G4D29004NE803565
23	PAC II (S. Paulo)	Motoniveladora 845B CASE	2014/2014	Óleo Diesel	HBZN0845CEAF03372
24	Sede	Motoniveladora XCMG GR180	2010/2010	Óleo Diesel	G180E0321030
25	Segredo	Motoniveladora DRESSER R835	1991	Óleo Diesel	N310002N001108
26		Motoniveladora XCMG GR1803BR	2020	Óleo Diesel	XUG01803CLPB00504
27		Pá Carregadeira DOOSAN DL 200A	2013/2013	Óleo Diesel	SÉRIE: DWGCWLBP0101010
28		Carregadeira MICHIGAN III	1975	Óleo Diesel	75IIIIBM-225-2272
29		Trator Jonh Deere 5600 SLC - 4283 - Roçadeira	2000	Óleo Diesel	SÉRIE: JOFD500048
30		Trator Massey MF 4283/4	2015/2015	Óleo Diesel	SÉRIE: 4283411070
31		Rolo Compactador vibratório liso (boomag - BW177D-4) Motor 7.500kg	2012	Óleo Diesel	SÉRIE: 101583271440
32		Escavadeira Hidráulica SDLG - LG6150E	2015	Óleo Diesel	SÉRIE: VLG6150EAF0400129


Órgão: 06 - Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente					
33	IRX 3280	Celta	2011/2012	Gasolina	9BGRG48F0CG129005
34	IRX 3279	Montana	2011/2012	Gasolina	9BGCA80X0CB105522
35		Retroescavadeira New Holland B 95 B 4 X 4	2017	Óleo Diesel	HBZNB95BTGAH15875
36		Escavadeira Hidráulica Komatsu PC138 US-8	2009/2009	Óleo Diesel	KMTPC189C01024124
37	IJF 1005	MB/LK 1214	1993/1993	Óleo Diesel	9BM384041PB984824
38		Trator John Deere 6100J	2018/2018	Óleo Diesel	1BM6100JCJA000802
39		Trator New Holland TL-85E	2016/2016	Óleo Diesel	HCCZTL85JGC453417
40		Trator new Holland H. TT 75	2019/2019	Óleo Diesel	HCCZTT75PKCJ85235
41		Trator Massey MF 4292	2012/2012	Óleo Diesel	AAAT0007LCC008267
42		Plaina niveladora			
43		Carreta agrícola basculante com pistão hidráulico			
44		Carreta agrícola com carroceria de madeira			
45		Tanque distribuidor de 6.000 litros			
46		Tanque distribuidor de 4.000 litros			
47		Grade aradora de 16 discos			
48		Grade aradora de 14 discos			
Órgão: 07 - Secretaria Municipal de Educação e Cultura					
49	IPR 4078	Palio Weekend ELX 1.4 Flex	2009/2010	Gasolina	9BD17301MA4274517
50	IJW 1454	Micro Volare A6	2000/2001	Óleo Diesel	93PB02A2M1C003783
51	IUS 0024	Onibus M. Benz	2013/2013	Óleo Diesel	9BM384069DB904804
52	IPM 4887	Micro Volare V8	2008/2009	Óleo Diesel	93PB42G3P9C026646
53	IWA 5796	Onibus M. Benz/OF 1519R ORE	2014/2014	Óleo Diesel	9BM384069EB956164
54	IWN 0540	Onibus M. Benz/OF 1519R ORE	2014/2014	Óleo Diesel	9BM384069EB958859
55	IZF 9A63	Van Master Renault Classyvan	2018/2019	Óleo Diesel	93YMAF4XEKJ798867
56	ENG 1400	Onibus Volvo B10M 6 x 2	1995/1995	Óleo Diesel	9BV1MKC10SE313966
Órgão: 08 - Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social					
57	ITF 5260/5C60	Ambulância Doblo C F TCA AMB	2012/2012	Gasolina	9BD223153C2027424
58	IVK 6340	Spin 1.8 LTZ	2014/2014	Gasolina	9BGJC75Z0EB249522
59	IYN 2372	Spin 1.8 L MT LTZ	2018/2018	Gasolina	9BGJC7520JB248547
60	IYN 2343	Spin 1.8 L MT LTZ	2018/2018	Gasolina	9BGJC7520JB248244
61	IXK 3902	Onix LS 1.0	2016/2016	Gasolina	9BGKR48G0GG297181
62	IXK 3888	Onix LS 1.0	2016/2016	Gasolina	9BGKR48G0GG268284
63	IPM 7968/7J68	Doblô HLX 1.8 Flex (Doada Clari Damiani)	2009/2009	Gasolina	9BD11920591059012
64	IVP 6810	Van Jumper	2014/2014	Óleo Diesel	935ZBWMMBE2135697
65	IVS 4403	Ambulancia Jumper M33M 2.3	2014/2014	Óleo Diesel	935ZCWMNCE2131509
66	ITH 9685	Ambulância Fiat Ducato	2012/2013	Óleo Diesel	93W244F14D2096914
67	IZI 5A10	Ambulância Renault Master	2018/2019	Óleo Diesel	93YMAFEXCKJ713762
68	IVZ 6342	Ônibus Volare V8L curto	2014/2015	Óleo Diesel	93PB44M10FC053469
Órgão: 09 - Secretaria Municipal de Turismo Desporto e Lazer					
69	IOY 7016	Montana	2008/2008	Gasolina	9BGXL80808C178597
70		Trator cortar grama MURRAY 16.5HP (select brigs stratton 42" cut)	2008	Gasolina	42L18G60X8A 960420056
71		Conjunto britagem			

ITEM 01

DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO	
TIPO:	automóvel
MARCA:	GM
MODELO:	Cruze Sedan 1.8
PLACA:	IVK 8968 / 284
ANO/MODELO:	2014/2014
CHASSI:	9BGPB69M0EB248389
HORÍMETRO/KM:	105.251
LOTAÇÃO:	GABINETE PREFEITO

CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	
LATARIA:	bom
PINTURA:	regular
MECÂNICA GERAL:	bom - funcionando
ESTOFAMENTO:	regular
SISTEMA ELÉTRICO:	bom
PNEUS:	bom
OBSERVAÇÕES:	pintura com piques de pedra; correia dentada a ser trocada; pinças de freio fazendo barulho.





ITEM 02

DESCRÍÇÃO DO EQUIPAMENTO	
TIPO:	caminhonete
MARCA:	GM - Chevrolet
MODELO:	S 10 LT Cabine dupla FD4A
PLACA:	IZL 4B41
ANO/MODELO:	2019/2020
CHASSI:	9BG148FAOLC405902
HORÍMETRO/KM:	39.217
LOTAÇÃO:	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	
LATARIA:	ótimo
PINTURA:	ótimo
MECÂNICA GERAL:	bom-funcionando
ESTOFAMENTO:	bom
SISTEMA ELÉTRICO:	bom
PNEUS:	ruim
OBSERVAÇÕES:	veiculo em bom estado, somente pneus estão no fim da vida útil.





**LAUDO DE AVALIAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPÊ - RS
JANEIRO - 2021**

ITEM 03

DESCRÍÇÃO DO EQUIPAMENTO	
TIPO:	caminhovete
MARCA:	GM - Chevrolet
MODELO:	S10 Advantage D 4 X 2
PLACA:	ISB 2654
ANO/MODELO:	2011/2011
CHASSI:	9BG138GP0BC464200
HORÍMETRO/KM:	87.269
LOTAÇÃO:	SECRTARIA DE OBRAS

CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	
LATARIA:	ruim
PINTURA:	ruim
MECÂNICA GERAL:	ruim-funcionando
ESTOFAMENTO:	ruim
SISTEMA ELÉTRICO:	regular
PNEUS:	ruim
OBSERVAÇÕES:	trambulador do câmbio com muita folga; pneus muito ruins; ricos e mossas em todo veículo; ar condicionado não funciona; luz injeção acessa; batidas e mossas por todo veículo.






LAUDO DE AVALIAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPÊ – RS
JANEIRO - 2021

ITEM 04

DESCRÍÇÃO DO EQUIPAMENTO	
TIPO:	automóvel
MARCA:	VOLKSWAGEN
MODELO:	Uno Mille Fire Flex
PLACA:	IND 8494
ANO/MODELO:	2011/2011
CHASSI:	9BD15802764B42411
HORÍMETRO/KM:	262.658
LOTAÇÃO:	SECRETARIA DE OBRAS

CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	
LATARIA:	regular
PINTURA:	ruim
MECÂNICA GERAL:	regular-funcionando
ESTOFAMENTO:	ruim
SISTEMA ELÉTRICO:	ruim
PNEUS:	regular
OBSERVAÇÕES:	porta malas amassado; pintura desbotada; vidros riscados.





**LAUDO DE AVALIAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPÊ - RS
JANEIRO - 2021**

ITEM 05

DESCRÍÇÃO DO EQUIPAMENTO	
TIPO:	caminhonete/automóvel
MARCA:	FIAT
MODELO:	Strada 1.4 Fire
PLACA:	IND 7887
ANO/MODELO:	2006/2007
CHASSI:	9BD27801A725116777
HORÍMETRO/KM:	232.924
LOTAÇÃO:	SECRETARIA DE OBRAS

CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	
LATARIA:	ruim
PINTURA:	ruim
MECÂNICA GERAL:	regular-funcionando
ESTOFAMENTO:	ruim
SISTEMA ELÉTRICO:	ruim
PNEUS:	péssimo
OBSERVAÇÕES:	veículo falhando na marcha lenta; problema na injeção; pneus em péssimo estado; traseira batida e sem sinaleiras; apresenta vazamento de óleo do motor e o mesmo está consumindo água.






**LAUDO DE AVALIAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPÊ – RS
JANEIRO - 2021**

ITEM 06

DESCRÍÇÃO DO EQUIPAMENTO	
TIPO:	automóvel
MARCA:	FIAT
MODELO:	Uno Mille Economy
PLACA:	ITB 1154
ANO/MODELO:	2012/2013
CHASSI:	9BD15822AD6707578
HORÍMETRO/KM:	282.776
LOTAÇÃO:	SECRETARIA DE OBRAS

CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	
LATARIA:	regular
PINTURA:	ruim
MECÂNICA GERAL:	bom-funcionando
ESTOFAMENTO:	regular
SISTEMA ELÉTRICO:	regular
PNEUS:	ruim
OBSERVAÇÕES:	riscos e mossas por toda carroceria; tampa traseira amassada; calha quebrada; pequeno vazamento de óleo motor; luz da injeção acessa; embreagem ruim.






ITEM 07

DESCRÍÇÃO DO EQUIPAMENTO	
TIPO:	automóvel
MARCA:	VOLKSWAGEN
MODELO:	Gol 1.0
PLACA:	INR 6957
ANO/MODELO:	2007/2007
CHASSI:	9BWCA05W77T099647
HORÍMETRO/KM:	220.289
LOTAÇÃO:	SECRETARIA DE OBRAS - CONSELHO TUTELAR

CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	
LATARIA:	ruim
PINTURA:	ruim
MECÂNICA GERAL:	regular-funcionando
ESTOFAMENTO:	ruim
SISTEMA ELÉTRICO:	ruim
PNEUS:	péssimo
OBSERVAÇÕES:	vazamento de óleo no motor; pneus em péssimo estado; paralama esquerdo amassado; pára-choque traseiro e sinaleira quebrados; riscos e mossas por todo veículo; motor queima óleo.





ITEM 08

DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO	
TIPO:	automóvel
MARCA:	VOLKSWAGEN
MODELO:	Gol 1.0
PLACA:	IMC 4909
ANO/MODELO:	2004/2005
CHASSI:	9BWCA05X85T052309
HORÍMETRO/KM:	224.915
LOTAÇÃO:	SECRETARIA DE OBRAS - Devolvido Centro Ecológico

CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	
LATARIA:	ruim
PINTURA:	ruim
MECÂNICA GERAL:	regular-funcionando
ESTOFAMENTO:	ruim
SISTEMA ELÉTRICO:	regular
PNEUS:	ruim
OBSERVAÇÕES:	interior muito ruim; motor batendo; maçaneta lado direito quebrada; piques de pedra por toda lataria





ITEM 09

DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO	
TIPO:	automóvel
MARCA:	FIAT
MODELO:	Palio Fire Economy
PLACA:	IQA 4825
ANO/MODELO:	2009/2010
CHASSI:	9BD17164LA5490541
HORÍMETRO/KM:	243.264
LOTAÇÃO:	SECRETARIA DE OBRAS

CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	
LATARIA:	ruim
PINTURA:	ruim
MECÂNICA GERAL:	ruim-funcionando
ESTOFAMENTO:	péssimo
SISTEMA ELÉTRICO:	ruim
PNEUS:	regular
OBSERVAÇÕES:	vazamento óleo motor; pára-choque quebrado; iluminação deficiente; marcha lenta desregulada; motor apresenta queima de óleo; valvulas batendo.






ITEM 10

DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO	
TIPO:	automóvel
MARCA:	FIAT
MODELO:	Palio Fire Economy
PLACA:	ITB 1159
ANO/MODELO:	2012/2013
CHASSI:	9BD17164LD5825152
HORÍMETRO/KM:	268.219
LOTAÇÃO:	SECRETARIA DE OBRAS

CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	
LATARIA:	regular
PINTURA:	regular
MECÂNICA GERAL:	regular-funcionando
ESTOFAMENTO:	ruim
SISTEMA ELÉTRICO:	bom
PNEUS:	regular
OBSERVAÇÕES:	motor recém reformado; sincronizado da 2 marcha com defeito; luz da injeção acessa.






**LAUDO DE AVALIAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPÊ - RS
JANEIRO - 2021**

ITEM 11

DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO	
TIPO:	caminhão basculante
MARCA:	MERCEDES BENZ
MODELO:	LK 1214
PLACA:	IIJ 7091
ANO/MODELO:	1993/1993
CHASSI:	9BM384041PB974304
HORÍMETRO/KM:	470.547
LOTAÇÃO:	SECRETARIA DE OBRAS - SEGREDO

CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	
LATARIA:	péssimo
PINTURA:	ruim
MECÂNICA GERAL:	ruim-funcionando
ESTOFAMENTO:	ruim
SISTEMA ELÉTRICO:	péssimo
PNEUS:	ruim
OBSERVAÇÕES:	caçamba em péssimo estado de conservação; embuchamentos à fazer; frente batida; sem pára-choque traseiro; radiador furado; vazamento de óleo no compressor.







ITEM 12

DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO	
TIPO:	caminhão basculante
MARCA:	MERCEDES BENZ
MODELO:	L 1113
PLACA:	AER 6744
ANO/MODELO:	1977/1977
CHASSI:	34404112326969
HORÍMETRO/KM:	878.350
LOTAÇÃO:	SECRETARIA DE OBRAS

CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	
LATARIA:	ruim
PINTURA:	ruim
MECÂNICA GERAL:	regular-funcionando
ESTOFAMENTO:	ruim
SISTEMA ELÉTRICO:	ruim
PNEUS:	ruim
OBSERVAÇÕES:	vazamento óleo motor; caçamba em regular estado de conservação; sem pára-choque; diferencial com vazamento.





**LAUDO DE AVALIAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPÊ - RS
JANEIRO - 2021**

ITEM 13

DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO	
TIPO:	caminhão basculante
MARCA:	MERCEDES BENZ
MODELO:	LK 1214
PLACA:	IJF 1014
ANO/MODELO:	1989/1989
CHASSI:	9BM384041KB840727
HORÍMETRO/KM:	não visualizado
LOTAÇÃO:	SECRETARIA DE OBRAS - SEGREDO

CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	
LATARIA:	ruim
PINTURA:	ruim
MECÂNICA GERAL:	não testado
ESTOFAMENTO:	ruim
SISTEMA ELÉTRICO:	ruim
PNEUS:	regular
OBSERVAÇÕES:	sem tacógrafo; parachoques batidos; em manutenção cilindro caçamba desmontado.





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MÍNISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA

DETTRAN - RS	Nº 015184947381		
CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VÉHICULO			
VIA: 01	CÓD. RENAVAM: 00584418469	PLA. N. T.R.C.: ***-***-***-***	EXERCÍCIO: 2020
NOME: PREFEITURA MUNICIPAL DE IPÊ			
CAR / CAMINHÃO / C. ABERTA	ESPECIE TIPO: DIESEL	COMBUSTIVEL:	
M. BENZ/LK 1214	MARC / MODELO: 11,50PBT/136CV	ANO FAB.: 1989	ANO MOD.: 1989
CAP / POT / OIL: 11	CATEGORIA: OFICIAL	COR PREDOMINANTE: AZUL	
COTA UNICA: I	VENO / COTAS: 1 ^º ISENTO	VENO / COTAS: 2 ^º ***-***-***-***	VENO / COTAS: 3 ^º ***-***-***-***
PAUSA / PVA: I	PARCELAMENTO / COTAS: ***-***-***-***	PARCELAMENTO / COTAS: ***-***-***-***	PARCELAMENTO / COTAS: ***-***-***-***
PRÉMIO TARIFÁRIO (R\$) : 5,76	IOF (R\$) : SEGURO (R\$) : 00	PRÉMIO TOTAL (R\$) : 5,76	DATA DE PAGAMENTO: PAGO
CONTRAN	OBSERVAÇÕES:		
AL. FID. RODUDENS ADM. CONSÓRCIO LTDA.			
NAC. NAO VÁLIDO PARA TRANSFERÊNCIA			
TPE: 1176740B105		LOCAL: C.R.B. Bento	DATA: 13/02/20
		Eduardo Góes	
		Diretor Geral de Veículos	


LAUDO DE AVALIAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPÊ – RS
JANEIRO - 2021

ITEM 14

DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO	
TIPO:	caçamba basculante
MARCA:	FORD
MODELO:	Cargo 2628 E
PLACA:	IQL 6796
ANO/MODELO:	2009/2010
CHASSI:	9BFZCEEX1ABB41787
HORÍMETRO/KM:	199.285
LOTAÇÃO:	SECRETARIA DE OBRAS

CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	
LATARIA:	regular
PINTURA:	regular
MECÂNICA GERAL:	regular-funcionando
ESTOFAMENTO:	bom
SISTEMA ELÉTRICO:	bom
PNEUS:	ruim
OBSERVAÇÕES:	motor com vibração anormal; espelhos e sinaleiras quebradas; caçamba torta; caçamba com folga nos pinos.





**LAUDO DE AVALIAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPÊ - RS
JANEIRO - 2021**

ITEM 15

DESCRÍÇÃO DO EQUIPAMENTO	
TIPO:	caminhão prancha
MARCA:	FORD
MODELO:	Cargo 2422 E
PLACA:	IQM 0147
ANO/MODELO:	2009/2010
CHASSI:	9BFYCEHV6ABB45257
HORÍMETRO/KM:	183.716
LOTAÇÃO:	SECRETARIA DE OBRAS

CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	
LATARIA:	regular
PINTURA:	ruim
MECÂNICA GERAL:	regular-não testado
ESTOFAMENTO:	ruim
SISTEMA ELÉTRICO:	ruim
PNEUS:	ruim
OBSERVAÇÕES:	bateria descarregada; painel com mau funcionamento; cabine ruim (calços quebrados); espelho quebrado; parachoque quebrados; segundo o motorista a embreagem está muito ruim.





**LAUDO DE AVALIAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPÊ - RS
JANEIRO - 2021**

ITEM 16

DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO	
TIPO:	caçamba basculante
MARCA:	FORD
MODELO:	Cargo 2629 6 X 4
PLACA:	IVI 8F22
ANO/MODELO:	2014/2014
CHASSI:	9BFZEANE8EBS60327
HORÍMETRO/KM:	117.644
LOTAÇÃO:	SECRETARIA DE OBRAS

CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	
LATARIA:	bom
PINTURA:	bom
MECÂNICA GERAL:	bom-funcionando
ESTOFAMENTO:	regular
SISTEMA ELÉTRICO:	regular
PNEUS:	regular
OBSERVAÇÕES:	muitos vazamentos de ar; valvula do abs com defeito e tranca o veículo.





**LAUDO DE AVALIAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPÊ - RS
JANEIRO - 2021**

c

ITEM 17

DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO	
TIPO:	caminhão basculante
MARCA:	MERCEDES BENZ
MODELO:	2729 Atron
PLACA:	IVS 7332
ANO/MODELO:	2014/2014
CHASSI:	9BM693388EB962468
HORÍMETRO/KM:	117.556
LOTAÇÃO:	SECRETARIA DE OBRAS

CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	
LATARIA:	bom
PINTURA:	bom
MECÂNICA GERAL:	bom - funcionando
ESTOFAMENTO:	ruim
SISTEMA ELÉTRICO:	regular
PNEUS:	ruim
OBSERVAÇÕES:	painel avariado, mostradores de pressão ar e combustível inoperantes; amortecedor pifados; pino traseiro caçamba ruim; ar condicionado não funciona; abafador furado; faróis não funcionam; mangueira de água com emenda provisória.





LAUDO DE AVALIAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPÊ – RS
JANEIRO - 2021

ITEM 18

DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO	
TIPO:	MINI Carregadeira
MARCA:	GEHL
MODELO:	540
PLACA:	-
ANO/MODELO:	2014/2014
CHASSI:	GHLAL500G0051666/J2142
HORÍMETRO/KM:	930
LOTAÇÃO:	SECRETARIA DE OBRAS

CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	
LATARIA:	regular
PINTURA:	regular
MECÂNICA GERAL:	bom-funcionando
ESTOFAMENTO:	regular
SISTEMA ELÉTRICO:	regular
PNEUS:	ruim
OBSERVAÇÕES:	vazamento oleo hidráulico cilindros levante; chave ignição quebrada.





ITEM 19

DESCRÍÇÃO DO EQUIPAMENTO	
TIPO:	Retroescavadeira
MARCA:	Randon
MODELO:	RK 406B
PLACA:	-
ANO/MODELO:	2009/2009
CHASSI:	9A406BMC4W1565
HORÍMETRO/KM:	8.944
LOTAÇÃO:	SECRETARIA DE OBRAS

CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	
LATARIA:	ruim
PINTURA:	ruim
MECÂNICA GERAL:	regular-funcionando
ESTOFAMENTO:	ruim
SISTEMA ELÉTRICO:	regular
PNEUS:	bom
OBSERVAÇÕES:	vazamento de diesel no motor; sem cardã dianteiro; horímetro desligado e parado; escorpião com solda; vazamentos de óleo hidráulico; cilindro profundidade avariado; setor direção com defeito.





ITEM 20

DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO	
TIPO:	Retroescavadeira
MARCA:	Randon
MODELO:	RK 406B
PLACA:	-
ANO/MODELO:	2013/2013
CHASSI:	000DA406AMC4W4591
HORÍMETRO/KM:	4.695
LOTAÇÃO:	SECRETARIA DE OBRAS

CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	
LATARIA:	regular
PINTURA:	regular
MECÂNICA GERAL:	não funciona
ESTOFAMENTO:	regular
SISTEMA ELÉTRICO:	ruim
PNEUS:	ruim
OBSERVAÇÕES:	equipamento parado para manutenção; escorpião com linha de rompedor hidráulico; diversos vazamentos de óleo.





ITEM 21

DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO	
TIPO:	Retroescavadeira
MARCA:	Randon
MODELO:	RK 406B
PLACA:	IYQ 0420
ANO/MODELO:	2018/2018
CHASSI:	9AD406ATKJ0007103
HORÍMETRO/KM:	1.820
LOTAÇÃO:	SECRETARIA DE OBRAS

CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	
LATARIA:	bom
PINTURA:	bom
MECÂNICA GERAL:	bom-funcionando
ESTOFAMENTO:	bom
SISTEMA ELÉTRICO:	bom
PNEUS:	bom
OBSERVAÇÕES:	vidros lateral direita quebrados; unhas do escorpião muito desgastadas; vazamentos de óleo diesel e hidráulico; necessaria troca de reparos cilindro escorpião.





LAUDO DE AVALIAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPÊ – RS
JANEIRO - 2021

ITEM 22

DESCRÍÇÃO DO EQUIPAMENTO	
TIPO:	Retroescavadeira
MARCA:	Caterpillar
MODELO:	416 E
PLACA:	-
ANO/MODELO:	2008/2008
CHASSI:	G4D29004NE803565
HORÍMETRO/KM:	não visualizado
LOTAÇÃO:	SECRETARIA DE OBRAS

CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	
LATARIA:	bom
PINTURA:	regular
MECÂNICA GERAL:	não funciona
ESTOFAMENTO:	ruim
SISTEMA ELÉTRICO:	ruim
PNEUS:	bom
OBSERVAÇÕES:	para brisa quebrado; motor e transmissão quebrados.





ITEM 23

DESCRÍÇÃO DO EQUIPAMENTO	
TIPO:	motoniveladora
MARCA:	CASE
MODELO:	845B
PLACA:	-
ANO/MODELO:	2014/2014
CHASSI:	HBZN0845CEAF03372
HORÍMETRO/KM:	5.379
LOTAÇÃO:	SECRETARIA DE OBRAS

CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	
LATARIA:	bom
PINTURA:	regular
MECÂNICA GERAL:	bom-funcionando
ESTOFAMENTO:	regular
SISTEMA ELÉTRICO:	regular
PNEUS:	ruim
OBSERVAÇÕES:	ar condicionado não funciona





ITEM 24

DESCRÍÇÃO DO EQUIPAMENTO	
TIPO:	automóvel/caminhoneteMotoniveladora
MARCA:	XCMG
MODELO:	GR180
PLACA:	-
ANO/MODELO:	2010/2010
CHASSI:	G180E0321030
HORÍMETRO/KM:	2.110
LOTAÇÃO:	SECRETARIA DE OBRAS

CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	
LATARIA:	regular
PINTURA:	regular
MECÂNICA GERAL:	ruim-funcionando
ESTOFAMENTO:	ruim
SISTEMA ELÉTRICO:	regular
PNEUS:	ruim
OBSERVAÇÕES:	banco operador quebrado; diversos vazamentos de óleo hidráulico; embuchamento com folga; ar condicionado não funciona; problema na transmissão; cardã soldado; necessita revisão geral.







LAUDO DE AVALIAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPÊ – RS
JANEIRO - 2021

ITEM 25

DESCRÍÇÃO DO EQUIPAMENTO	
TIPO:	Motoniveladora
MARCA:	DRESSER
MODELO:	R 835
PLACA:	-
ANO/MODELO:	1991
CHASSI:	N310002N001108
HORÍMETRO/KM:	3.187 - trocado
LOTAÇÃO:	SECRETARIA DE OBRAS

CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	
LATARIA:	regular
PINTURA:	ruim
MECÂNICA GERAL:	regular-funcionando
ESTOFAMENTO:	regular
SISTEMA ELÉTRICO:	regular
PNEUS:	ruim
OBSERVAÇÕES:	problema no torque; sem força tração; vazamentos de óleo hidráulico.






ITEM 26

DESCRÍÇÃO DO EQUIPAMENTO	
TIPO:	Motoniveladora
MARCA:	XCMG
MODELO:	GR1803BR
PLACA:	-
ANO/MODELO:	2020
CHASSI:	XUG01803CLPB00504
HORÍMETRO/KM:	546
LOTAÇÃO:	SECRETARIA DE OBRAS

CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	
LATARIA:	ótimo
PINTURA:	ótimo
MECÂNICA GERAL:	ótimo-funcionando
ESTOFAMENTO:	ótimo
SISTEMA ELÉTRICO:	ótimo
PNEUS:	ótimo
OBSERVAÇÕES:	equipamento com pouco uso, em estado de novo.





ITEM 27

DESCRÍÇÃO DO EQUIPAMENTO	
TIPO:	Pá Carregadeira
MARCA:	DOOSAN
MODELO:	DL 200A
PLACA:	-
ANO/MODELO:	2013/2013
CHASSI:	DWGCWLBPBD1010010
HORÍMETRO/KM:	5.780
LOTAÇÃO:	SECRETARIA DE OBRAS

CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	
LATARIA:	regular
PINTURA:	ruim
MECÂNICA GERAL:	regular-funcionando
ESTOFAMENTO:	ruim
SISTEMA ELÉTRICO:	regular
PNEUS:	ruim
OBSERVAÇÕES:	coletor da turbina furado; vidros trincados; problema na transmissão; acusa falha no painel; concha ruim, muito desgastada, vazamento de diesel no tanque de combustível; comando e bomba hidráulica avariada.





LAUDO DE AVALIAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPÊ – RS
JANEIRO - 2021

ITEM 28

DESCRÍÇÃO DO EQUIPAMENTO	
TIPO:	Pá Carregadeira
MARCA:	CLARCK
MODELO:	Michigan III
PLACA:	-
ANO/MODELO:	1975
CHASSI:	75IIIBM-225-2272
HORÍMETRO/KM:	1.886
LOTAÇÃO:	SECRETARIA DE OBRAS

CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	
LATARIA:	ruim
PINTURA:	ruim
MECÂNICA GERAL:	regular-funcionando
ESTOFAMENTO:	regular
SISTEMA ELÉTRICO:	regular
PNEUS:	ruim
OBSERVAÇÕES:	concha ruim; vazamento de óleo no motor e na bomba hidráulica.





ITEM 29

DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO	
TIPO:	Trator
MARCA:	Jonh Deere
MODELO:	5600 SLC - 4283 -
PLACA:	-
ANO/MODELO:	2000
CHASSI:	JOFD500048
HORÍMETRO/KM:	não visualizado
LOTAÇÃO:	SECRETARIA DE OBRAS

CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	
LATARIA:	regular
PINTURA:	ruim
MECÂNICA GERAL:	ruim-não testado
ESTOFAMENTO:	ruim
SISTEMA ELÉTRICO:	ruim
PNEUS:	ruim
OBSERVAÇÕES:	sem bateria; veiculo parado e sem uso.





ITEM 30

DESCRÍÇÃO DO EQUIPAMENTO	
TIPO:	Trator
MARCA:	Massey Fergunson
MODELO:	MF 4283/4
PLACA:	-
ANO/MODELO:	2015
CHASSI:	4283411070
HORÍMETRO/KM:	3.708
LOTAÇÃO:	SECRETARIA DE OBRAS

CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	
LATARIA:	bom
PINTURA:	bom
MECÂNICA GERAL:	regular-funcionando
ESTOFAMENTO:	bom
SISTEMA ELÉTRICO:	bom
PNEUS:	ruim
OBSERVAÇÕES:	bom estado geral; pequenos vazamentos de óleo; vidro porta quebrado.





LAUDO DE AVALIAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPÊ – RS
JANEIRO - 2021

ITEM 31

DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO	
TIPO:	Rolo Compactador vibratório liso
MARCA:	Bomag
MODELO:	BW177D-4
PLACA:	-
ANO/MODELO:	2012
CHASSI:	101583271440.
HORÍMETRO/KM:	1.722
LOTAÇÃO:	SECRETARIA DE OBRAS

CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	
LATARIA:	bom
PINTURA:	ruim
MECÂNICA GERAL:	bom-funcionando
ESTOFAMENTO:	bom
SISTEMA ELÉTRICO:	ruim
PNEUS:	bom
OBSERVAÇÕES:	para brisa trincado; falta vidros laterais; ar condicionado não funciona; problema elétrico na manopla de acionamento.






ITEM 32

DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO	
TIPO:	Escavadeira Hidráulica
MARCA:	SDLG
MODELO:	LG6150E
PLACA:	-
ANO/MODELO:	2015
CHASSI:	VLG6150EAF0400129
HORÍMETRO/KM:	4.209
LOTAÇÃO:	SECRETARIA DE OBRAS

CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	
LATARIA:	ruim
PINTURA:	ruim
MECÂNICA GERAL:	regular-funcionando
ESTOFAMENTO:	bom
SISTEMA ELÉTRICO:	regular
PNEUS:	regular
OBSERVAÇÕES:	vidro frontal quebrado; diversos vazamentos de óleo





LAUDO DE AVALIAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPÊ – RS
JANEIRO - 2021

ITEM 33

DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO	
TIPO:	automóvel
MARCA:	GM -Chevrolet
MODELO:	Celta
PLACA:	IRX 3280
ANO/MODELO:	2011/2012
CHASSI:	9BGRG48F0CG129005
HORÍMETRO/KM:	não visualizado
LOTAÇÃO:	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	
LATARIA:	ruim
PINTURA:	ruim
MECÂNICA GERAL:	não funciona
ESTOFAMENTO:	ruim
SISTEMA ELÉTRICO:	inoperante
PNEUS:	ruim
OBSERVAÇÕES:	motor trancado; sem bateria; inoperante





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA

DETAN - RS
CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEÍCULO

VIA	CÓD. RENAVAM	DATA	R.N.T.L.C.	EXERCÍCIO
01	00326805345			2020
NOME				
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPÊ - MUN ICÍPIO DE IPÊ				
CPF/CNPJ		PLACA		
90.544.511/0001-87		IRX3280		
PLACA ANTO:		CHASSI		
NFISCAL		PBORG/2005129005		
PESO/TYPE		COMBUSTÍVEL		
PAS/AUTOMÓVEL		ALCO/GASOL		
MARCA/ MODELO		ANO FAB.	ANO MOD.	
CHEVROLET/ CELTA 1.0 L LS		2011	2012	
CAP / POTT/GIL		CATEGORIA	GOR PREDOMINANTE	
SP / 07BCV		OFICIAL	BRANCA	
COTA UNICA		VENC. COTA UNICA	VENC./COTAS	
IPVA		*****	1º SENTO	
FAUNA/ IVA		PARCELAMENTO / COTAS	2º *	
*****		*****	3º ***	
PRÉMIO TARIFÁRIO (R\$)		PRÉMIO TOTAL (R\$)	DATA DE PAGAMENTO	
5.21		21	PAGO	
S/ REST. NÃO DOCUMENTO DE PORTE OBRIGATÓRIO NÃO VÁLIDO PARA TRANSFERÊNCIA				
OBSERVAÇÕES:				
IPÊ				
Locality: Rio Grande				
Data: 13/02/20				
00628504105				
Diretor-Geral DETRAN-RS				

LAUDO DE AVALIAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPÊ – RS
JANEIRO - 2021

ITEM 34

DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO	
TIPO:	automóvel
MARCA:	GM -Chevrolet
MODELO:	Montana
PLACA:	IRX 3279
ANO/MODELO:	2011/2012
CHASSI:	9BGCA80X0CB105522
HORÍMETRO/KM:	135.277
LOTAÇÃO:	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	
LATARIA:	regular
PINTURA:	regular
MECÂNICA GERAL:	bom-funcionando
ESTOFAMENTO:	regular
SISTEMA ELÉTRICO:	bom
PNEUS:	ruim
OBSERVAÇÕES:	freio de mão ruim; riscos e mossas em todo veículo; pára-choque dianteiro avariado; luz injeção acessa.





LAUDO DE AVALIAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPÊ – RS
JANEIRO - 2021

ITEM 35

DESCRÍÇÃO DO EQUIPAMENTO	
TIPO:	Retroescavadeira
MARCA:	New Holland
MODELO:	B 95 B - 4 X 4
PLACA:	-
ANO/MODELO:	2017
CHASSI:	HBZNB95BTGAH15875
HORÍMETRO/KM:	3.421
LOTAÇÃO:	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	
LATARIA:	bom
PINTURA:	bom
MECÂNICA GERAL:	bom-funcionando
ESTOFAMENTO:	bom
SISTEMA ELÉTRICO:	bom
PNEUS:	regular
OBSERVAÇÕES:	dentes da concha quebrados.





ITEM 36

DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO	
TIPO:	Escavadeira Hidráulica
MARCA:	Komatsu
MODELO:	PC138 US-8
PLACA:	-
ANO/MODELO:	2009
CHASSI:	KMTPC189C01024124
HORÍMETRO/KM:	8.884
LOTAÇÃO:	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	
LATARIA:	ruim
PINTURA:	ruim
MECÂNICA GERAL:	não testado
ESTOFAMENTO:	ruim
SISTEMA ELÉTRICO:	ruim
PNEUS:	ruim
OBSERVAÇÕES:	erro painel; bateria fraca; diversos vazamentos de óleo; equipamento muito avariado; falta unhas na concha; vidros quebrados.







LAUDO DE AVALIAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPÊ – RS
JANEIRO - 2021

ITEM 37

DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO	
TIPO:	caminhão basculante
MARCA:	MERCEDES BENZ
MODELO:	LK 1214
PLACA:	IJF 1005
ANO/MODELO:	1993/1993
CHASSI:	9BM384041PB984824
HORÍMETRO/KM:	272.460
LOTAÇÃO:	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	
LATARIA:	regular
PINTURA:	ruim
MECÂNICA GERAL:	regular-funcionando
ESTOFAMENTO:	ruim
SISTEMA ELÉTRICO:	ruim
PNEUS:	ruim
OBSERVAÇÕES:	vazamento de óleo no diferencial; vibração da marcha lenta até 1000 rpm; para brisa trincado; caçamba em péssimo estado; caixa de marchas reformada recentemente.





ITEM 38

DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO	
TIPO:	Trator
MARCA:	John Deere
MODELO:	6100J
PLACA:	-
ANO/MODELO:	2018/2018
CHASSI:	1BM6100JCJA000802
HORÍMETRO/KM:	1.882
LOTAÇÃO:	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	
LATARIA:	bom
PINTURA:	bom
MECÂNICA GERAL:	bom-funcionando
ESTOFAMENTO:	bom
SISTEMA ELÉTRICO:	bom
PNEUS:	bom
OBSERVAÇÕES:	equipamento totalmente operacional. Farol dianteiro quebrado.





ITEM 39

DESCRÍÇÃO DO EQUIPAMENTO	
TIPO:	Trator
MARCA:	New Holland
MODELO:	TL-85E
PLACA:	-
ANO/MODELO:	2016/2016
CHASSI:	HCCZTL85JGC453417
HORÍMETRO/KM:	2.753
LOTAÇÃO:	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	
LATARIA:	bom
PINTURA:	bom
MECÂNICA GERAL:	bom-funcionando
ESTOFAMENTO:	bom
SISTEMA ELÉTRICO:	bom
PNEUS:	ruim
OBSERVAÇÕES:	espelho trincado; banco operador avariado; vazamento óleo transmissão.





ITEM 40

DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO	
TIPO:	Trator
MARCA:	New Holland
MODELO:	TL-75
PLACA:	-
ANO/MODELO:	2019/2019
CHASSI:	HCCZTT75PKCJ85235
HORÍMETRO/KM:	257
LOTAÇÃO:	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	
LATARIA:	bom
PINTURA:	bom
MECÂNICA GERAL:	bom-funcionando
ESTOFAMENTO:	bom
SISTEMA ELÉTRICO:	bom
PNEUS:	bom
OBSERVAÇÕES:	veículo totalmente operacional; pouco uso.





LAUDO DE AVALIAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPÊ – RS
JANEIRO - 2021

ITEM 41

DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO	
TIPO:	Trator
MARCA:	Massey Fergunson
MODELO:	4292
PLACA:	-
ANO/MODELO:	2012/2012
CHASSI:	AAAT0007LCC008267
HORÍMETRO/KM:	3.629
LOTAÇÃO:	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	
LATARIA:	regular
PINTURA:	regular
MECÂNICA GERAL:	regular-funcionando
ESTOFAMENTO:	regular
SISTEMA ELÉTRICO:	regular
PNEUS:	regular
OBSERVAÇÕES:	vazamentos de óleo de motor e hidráulico.






LAUDO DE AVALIAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPÊ – RS
JANEIRO - 2021

ITEM 42

DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO	
TIPO:	Plaina niveladora
MARCA:	Acople
MODELO:	Patrole 6000
PLACA:	-
ANO/MODELO:	2007
CHASSI:	12
HORÍMETRO/KM:	-
LOTAÇÃO:	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	
LATARIA:	bom
PINTURA:	regular
MECÂNICA GERAL:	bom-funcionando
ESTOFAMENTO:	não se aplica
SISTEMA ELÉTRICO:	não se aplica
PNEUS:	bom
OBSERVAÇÕES:	folga nos pinos, lama gasta.





ITEM 43

DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO	
TIPO:	carreta agricola basculante
MARCA:	Metalurgica Freitas
MODELO:	-
PLACA:	-
ANO/MODELO:	-
CHASSI:	-
HORÍMETRO/KM:	-
LOTAÇÃO:	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	
LATARIA:	bom
PINTURA:	bom
MECÂNICA GERAL:	bom
ESTOFAMENTO:	não se aplica
SISTEMA ELÉTRICO:	não se aplica
PNEUS:	bom
OBSERVAÇÕES:	bom estado geral



ITEM 44

DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO	
TIPO:	Carreta agrícola com carroceria de madeira
MARCA:	Metalurgica Freitas
MODELO:	-
PLACA:	-
ANO/MODELO:	-
CHASSI:	-
HORÍMETRO/KM:	-
LOTAÇÃO:	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	
LATARIA:	bom
PINTURA:	bom
MECÂNICA GERAL:	bom
ESTOFAMENTO:	não se aplica
SISTEMA ELÉTRICO:	não se aplica
PNEUS:	bom
OBSERVAÇÕES:	bom estado geral



ITEM 45

DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO	
TIPO:	Tanque distribuidor
MARCA:	Algor Metalurgica
MODELO:	6000 litros
PLACA:	-
ANO/MODELO:	2019
CHASSI:	-
HORÍMETRO/KM:	-
LOTAÇÃO:	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	
LATARIA:	bom
PINTURA:	bom
MECÂNICA GERAL:	bom
ESTOFAMENTO:	não se aplica
SISTEMA ELÉTRICO:	não se aplica
PNEUS:	bom
OBSERVAÇÕES:	bom estado geral; vazamento óleo bomba.



ITEM 46

DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO	
TIPO:	Tanque distribuidor
MARCA:	Impacol
MODELO:	4000 litros
PLACA:	-
ANO/MODELO:	2009
CHASSI:	-
HORÍMETRO/KM:	não visualizado
LOTAÇÃO:	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	
LATARIA:	bom
PINTURA:	ruim
MECÂNICA GERAL:	bom
ESTOFAMENTO:	não se aplica
SISTEMA ELÉTRICO:	não se aplica
PNEUS:	bom
OBSERVAÇÕES:	bom estado geral; vazamento óleo bomba.



ITEM 47

DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO	
TIPO:	Grade aradora
MARCA:	Cervo
MODELO:	16 discos
PLACA:	-
ANO/MODELO:	2017
CHASSI:	8486
HORÍMETRO/KM:	-
LOTAÇÃO:	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	
LATARIA:	bom
PINTURA:	bom
MECÂNICA GERAL:	bom- funcionando
ESTOFAMENTO:	não se aplica
SISTEMA ELÉTRICO:	não se aplica
PNEUS:	regular
OBSERVAÇÕES:	bom estado geral





ITEM 48

DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO	
TIPO:	Grade aradora
MARCA:	Tatu
MODELO:	14 discos
PLACA:	-
ANO/MODELO:	-
CHASSI:	-
HORÍMETRO/KM:	-
LOTAÇÃO:	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	
LATARIA:	regular
PINTURA:	ruim
MECÂNICA GERAL:	bom- funcionando
ESTOFAMENTO:	não se aplica
SISTEMA ELÉTRICO:	não se aplica
PNEUS:	regular
OBSERVAÇÕES:	equipamento com boas condições de uso.



ITEM 49

DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO	
TIPO:	automóvel
MARCA:	FIAT
MODELO:	Palio Weekend ELX 1.4 Flex
PLACA:	IPR 4078
ANO/MODELO:	2009/2010
CHASSI:	9BD17301MA4274517
HORÍMETRO/KM:	396.473
LOTAÇÃO:	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	
LATARIA:	regular
PINTURA:	ruim
MECÂNICA GERAL:	regular-funcionando
ESTOFAMENTO:	regular
SISTEMA ELÉTRICO:	bom
PNEUS:	bom
OBSERVAÇÕES:	trambulador com folga; tampa porta malas avariada





LAUDO DE AVALIAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPÊ – RS
JANEIRO - 2021

ITEM 50

DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO	
TIPO:	Micro Onibus
MARCA:	Marcopolo
MODELO:	Volare A6
PLACA:	IJW 1454
ANO/MODELO:	2000/2001
CHASSI:	93PB02A2M1C003783
HORÍMETRO/KM:	334.317
LOTAÇÃO:	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	
LATARIA:	ruim
PINTURA:	ruim
MECÂNICA GERAL:	ruim-não funciona
ESTOFAMENTO:	ruim
SISTEMA ELÉTRICO:	ruim
PNEUS:	ruim
OBSERVAÇÕES:	veiculo parado; sem uso.





ITEM 51

DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO	
TIPO:	Onibus
MARCA:	Mercedes Benz
MODELO:	Caio 1519
PLACA:	IUS 0024
ANO/MODELO:	2013/2013
CHASSI:	9BM384069DB904804
HORÍMETRO/KM:	98.388
LOTAÇÃO:	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	
LATARIA:	bom
PINTURA:	bom
MECÂNICA GERAL:	bom-funcionando
ESTOFAMENTO:	bom
SISTEMA ELÉTRICO:	bom
PNEUS:	bom
OBSERVAÇÕES:	veiculo em boas condições.






ITEM 52

DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO	
TIPO:	micro onibus
MARCA:	Marcopolo
MODELO:	Micro Volare V8
PLACA:	IPM 4887
ANO/MODELO:	2008/2009
CHASSI:	93PB42G3P9C026646
HORÍMETRO/KM:	205.384
LOTAÇÃO:	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	
LATARIA:	regular
PINTURA:	bom
MECÂNICA GERAL:	bom-funcionando
ESTOFAMENTO:	bom
SISTEMA ELÉTRICO:	bom
PNEUS:	regular
OBSERVAÇÕES:	veículo em regular estado de conservação; baterias descarregadas; pára-choque traseiro avariado.







ITEM 53

DESCRÍÇÃO DO EQUIPAMENTO	
TIPO:	Onibus
MARCA:	Mercedes Benz
MODELO:	CAIO 1519
PLACA:	IWA 5796
ANO/MODELO:	2014/2014
CHASSI:	9BM384069EB956164
HORÍMETRO/KM:	55.594
LOTAÇÃO:	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	
LATARIA:	bom
PINTURA:	bom
MECÂNICA GERAL:	bom-funcionando
ESTOFAMENTO:	regular
SISTEMA ELÉTRICO:	regular
PNEUS:	bom
OBSERVAÇÕES:	veiiculo em bom estado geral; baterias descarregadas; pequenas avarias nos parachoques dianteiro e traseiro.






LAUDO DE AVALIAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPÉ – RS
JANEIRO - 2021

ITEM 54

DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO	
TIPO:	Onibus
MARCA:	Mercedes Benz
MODELO:	CAIO 1519
PLACA:	IWN 0540
ANO/MODELO:	2014/2014
CHASSI:	9BM384069EB958859
HORÍMETRO/KM:	203.615
LOTAÇÃO:	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	
LATARIA:	bom
PINTURA:	bom
MECÂNICA GERAL:	bom-funcionando
ESTOFAMENTO:	regular
SISTEMA ELÉTRICO:	regular
PNEUS:	bom
OBSERVAÇÕES:	veiculo em bom estado geral; baterias descarregadas.





**LAUDO DE AVALIAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPÊ - RS
JANEIRO - 2021**

ITEM 55

DESCRÍÇÃO DO EQUIPAMENTO	
TIPO:	Micro onibus
MARCA:	Renault
MODELO:	Master Classyvan
PLACA:	IZF 9A63
ANO/MODELO:	2018/2019
CHASSI:	93YMAF4XEKJ798867
HORÍMETRO/KM:	não visualizado
LOTAÇÃO:	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	
LATARIA:	ótimo
PINTURA:	ótimo
MECÂNICA GERAL:	bom-funcionando
ESTOFAMENTO:	bom
SISTEMA ELÉTRICO:	bom
PNEUS:	regular
OBSERVAÇÕES:	veículo em ótimo estado de conservação.



LAUDO DE AVALIAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPÊ – RS
JANEIRO - 2021

ITEM 56

DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO	
TIPO:	Onibus
MARCA:	Volvo
MODELO:	B10M 6 x 2
PLACA:	ENG 1400
ANO/MODELO:	1995/1995
CHASSI:	9BV1MKC10SE313966
HORÍMETRO/KM:	não visualizado
LOTAÇÃO:	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	
LATARIA:	regular
PINTURA:	regular
MECÂNICA GERAL:	não funciona
ESTOFAMENTO:	ruim
SISTEMA ELÉTRICO:	ruim
PNEUS:	ruim
OBSERVAÇÕES:	veículo parado; não funciona.





FAMURS - Manuela ou Roberson
transito@famurs.com.br

**Ministério da Fazenda
Secretaria da Receita Federal do Brasil**

**COMPROVANTE DA DECISÃO QUE APlica A PENA DE PERDIMENTO DE VÉICULO
EM FAVOR DA UNIÃO**

Nos termos da Portaria RFB nº 1.711, de 24 de setembro de 2010, este documento faz prova da **Decisão que aplica a pena de perdimento de veículo em favor da União**, com fulcro nos arts. 104 do Decreto-Lei nº 37/66, 24 do Decreto-Lei nº 1.455/76 e 688 do Regulamento Aduaneiro, aprovado pelo Decreto nº 6.759/2009, ou, ainda, no § 4º do art. 75 da Lei nº 10.833, de 2003, e de acordo com o que consta nos autos do processo de apreensão nº 12457.721549/2016-28 formalizado no âmbito da **Delegacia da Receita Federal do Brasil em Foz do Iguaçu-PR**.

Para fins de expedição de novos certificados de registro e licenciamento do veículo em favor de adquirente em licitação ou beneficiário da destinação, ou para liberação de multas, gravames, encargos, débitos fiscais e outras restrições financeiras e administrativas anteriores à data da aplicação da pena de perdimento, em atendimento ao disposto nos §§ 6º e 7º do art. 29 do Decreto-Lei nº 1.455/76, relaciona-se, abaixo, as informações relativas à apreensão, à aplicação da penalidade, ao veículo e ao beneficiário/arrematante, quando houver.

Data da Apreensão (prática da infração punida com o perdimento): 11/01/2016
Data da Decisão que aplicou a pena de perdimento em favor da União: 27/01/2017

Chassi: 9BV1MKC10SE313966
Placa: ENG-1400
Renavam: 00643402640
Marca/Modelo: VOLVO/B10M 6X2
Tipo: ÔNIBUS
Ano de fabricação: 1995

CNPJ do beneficiário da destinação: 90.544.511/0001-67
Nº do Ato de Destinação de Mercadorias Aprendidas (ADM): 0369 de 19 de junho de 2017.

Rafael Rodrigues Dolzan
RAFAEL RODRIGUES DOLZAN
Delegado
27/06/2017

AUTENTICAÇÃO
CONFERE COM O ORIGINAL
Ipê/RS 17/01/19
Delegado
Servidor Municipal, 400
Prefeitura Municipal de Ipê.

A autenticidade deste Formulário poderá ser confirmada junto à:
Delegacia da Receita Federal do Brasil em Foz do Iguaçu/PR.
Av. Paraná, 1227 – Jardim Polo Centro – CEP: 85.863-720
Fone/Fax: (45) 3520-4330 – 3520-4399

Aprovado pela Portaria RFB nº 1.711, 2010

LAUDO DE AVALIAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPÊ – RS
JANEIRO - 2021

ITEM 57

DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO	
TIPO:	automóvel/caminhonete
MARCA:	FIAT
MODELO:	Doblo Cargo furgão
PLACA:	ITF 5260/5C60
ANO/MODELO:	2012/2012
CHASSI:	9BD223153C2027424
HORÍMETRO/KM:	147.592
LOTAÇÃO:	SECRETARIA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL

CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	
LATARIA:	regular
PINTURA:	regular
MECÂNICA GERAL:	regular/funcionando
ESTOFAMENTO:	bom
SISTEMA ELÉTRICO:	bom
PNEUS:	regular
OBSERVAÇÕES:	suspensão dianteira com defeito; ar-condicionado não funciona.





LAUDO DE AVALIAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPÊ – RS
JANEIRO - 2021

ITEM 58

DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO	
TIPO:	automóvel
MARCA:	GM Chevrolet
MODELO:	Spin 1.8 LTZ
PLACA:	IVK 6340
ANO/MODELO:	2014/2014
CHASSI:	9BGJC75Z0EB249522
HORÍMETRO/KM:	394.919
LOTAÇÃO:	SECRETARIA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL

CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	
LATARIA:	regular
PINTURA:	ruim
MECÂNICA GERAL:	regular/funcionando
ESTOFAMENTO:	regular
SISTEMA ELÉTRICO:	bom
PNEUS:	regular
OBSERVAÇÕES:	veiculo em estado regular de conservação, riscos e mossas nos parachoquees e portas.





ITEM 59

DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO	
TIPO:	automóvel
MARCA:	GM Chevrolet
MODELO:	Spin 1.8 L MT LTZ
PLACA:	IYN 2372
ANO/MODELO:	2018/2018
CHASSI:	9BGJC7520JB248547
HORÍMETRO/KM:	203.705
LOTAÇÃO:	SECRETARIA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL

CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	
LATARIA:	bom
PINTURA:	bom
MECÂNICA GERAL:	bom-funcionando
ESTOFAMENTO:	bom
SISTEMA ELÉTRICO:	bom
PNEUS:	regular
OBSERVAÇÕES:	pára-choque dianteiro quebrado; luz injeção acessa, necessita revisão.





**LAUDO DE AVALIAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPÊ - RS
JANEIRO - 2021**

ITEM 60

DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO	
TIPO:	automóvel
MARCA:	GM Chevrolet
MODELO:	Spin 1.8 L MT LTZ
PLACA:	IYN 2343
ANO/MODELO:	2018/2018
CHASSI:	9BGJC7520JB248244
HORÍMETRO/KM:	não visualizado
LOTAÇÃO:	SECRETARIA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL

CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	
LATARIA:	não visualizado
PINTURA:	não visualizado
MECÂNICA GERAL:	não visualizado
ESTOFAMENTO:	não visualizado
SISTEMA ELÉTRICO:	não visualizado
PNEUS:	não visualizado
OBSERVAÇÕES:	veiculo com ocorrencia de acidente, não utilizavel.




ITEM 61

DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO	
TIPO:	automóvel
MARCA:	GM Chevrolet
MODELO:	Onix LS 1.0
PLACA:	IXK 3902
ANO/MODELO:	2016/2016
CHASSI:	9BGKR48G0GG297181
HORÍMETRO/KM:	213.629
LOTAÇÃO:	SECRETARIA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL

CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	
LATARIA:	bom
PINTURA:	bom
MECÂNICA GERAL:	bom-funcionando
ESTOFAMENTO:	regular
SISTEMA ELÉTRICO:	bom
PNEUS:	ruim
OBSERVAÇÕES:	embreagem ruim.






ITEM 62

DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO	
TIPO:	automóvel
MARCA:	GM Chevrolet
MODELO:	Onix LS 1.0
PLACA:	IXK 3888
ANO/MODELO:	2016/2016
CHASSI:	9BGKR48G0GG268284
HORÍMETRO/KM:	269.625
LOTAÇÃO:	SECRETARIA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL

CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	
LATARIA:	regular
PINTURA:	regular
MECÂNICA GERAL:	bom/funcionando
ESTOFAMENTO:	bom
SISTEMA ELÉTRICO:	bom
PNEUS:	regular
OBSERVAÇÕES:	vazamento tampa oleo motor; sistema de arrefecimento solto.





ITEM 63

DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO	
TIPO:	caminhonete/ambulância
MARCA:	FIAT
MODELO:	Doblô HLX 1.8 Flex
PLACA:	IPM 7968/7J68
ANO/MODELO:	2009/2009
CHASSI:	9BD11920591059012
HORÍMETRO/KM:	51.718
LOTAÇÃO:	SECRETARIA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL

CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	
LATARIA:	bom
PINTURA:	bom
MECÂNICA GERAL:	bom/funcionando
ESTOFAMENTO:	regular
SISTEMA ELÉTRICO:	bom
PNEUS:	regular
OBSERVAÇÕES:	veículo em bom estado de conservação.





LAUDO DE AVALIAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPÊ – RS
JANEIRO - 2021

ITEM 64

DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO	
TIPO:	micro onibus
MARCA:	Citroen
MODELO:	Jumper
PLACA:	IVP 6810
ANO/MODELO:	2014/2014
CHASSI:	935ZBWMMBE2135697
HORÍMETRO/KM:	310.656
LOTAÇÃO:	SECRETARIA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL

CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	
LATARIA:	regular
PINTURA:	regular
MECÂNICA GERAL:	bom-funcionando
ESTOFAMENTO:	bom
SISTEMA ELÉTRICO:	bom
PNEUS:	ruim
OBSERVAÇÕES:	carroceria com rachaduras; portas traseiras não abrem.





LAUDO DE AVALIAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPÊ – RS
JANEIRO - 2021

ITEM 65

DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO	
TIPO:	micro onibus-ambulancia
MARCA:	Citroen
MODELO:	Jumper
PLACA:	IVS 4403
ANO/MODELO:	2014/2014
CHASSI:	935ZCWMNCE2131509
HORÍMETRO/KM:	207.705
LOTAÇÃO:	SECRETARIA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL

CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	
LATARIA:	regular
PINTURA:	regular
MECÂNICA GERAL:	bom-funcionando
ESTOFAMENTO:	bom
SISTEMA ELÉTRICO:	bom
PNEUS:	regular
OBSERVAÇÕES:	veiculo com rachaduras na estrutura; ar condicionado não funciona.





**LAUDO DE AVALIAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPÊ - RS
JANEIRO - 2021**

ITEM 66

DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO	
TIPO:	van/ambulancia
MARCA:	FIAT
MODELO:	Ducato
PLACA:	ITH 9685
ANO/MODELO:	2012/2013
CHASSI:	93W244F14D2096914
HORÍMETRO/KM:	155.676
LOTAÇÃO:	SECRETARIA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL

CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	
LATARIA:	regular
PINTURA:	regular
MECÂNICA GERAL:	bom/funcionando
ESTOFAMENTO:	ruim
SISTEMA ELÉTRICO:	bom
PNEUS:	bom
OBSERVAÇÕES:	Ar-condicionado não funciona






LAUDO DE AVALIAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPÉ – RS
JANEIRO - 2021

ITEM 67

DESCRÍÇÃO DO EQUIPAMENTO	
TIPO:	Van/Amulânci
MARCA:	Renault
MODELO:	Master
PLACA:	IZI 5A10
ANO/MODELO:	2018/2019
CHASSI:	93YMAFEXCKJ713762
HORÍMETRO/KM:	71.752
LOTAÇÃO:	SECRETARIA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL

CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	
LATARIA:	ótimo
PINTURA:	ótimo
MECÂNICA GERAL:	bom-funcionando
ESTOFAMENTO:	ótimo
SISTEMA ELÉTRICO:	ótimo
PNEUS:	bom
OBSERVAÇÕES:	veículo semi-novo.





LAUDO DE AVALIAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPÊ – RS
JANEIRO - 2021

ITEM 68

DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO	
TIPO:	Ônibus
MARCA:	Volare
MODELO:	V8L curto
PLACA:	IVZ 6342
ANO/MODELO:	2014/2015
CHASSI:	93PB44M10FC053469
HORÍMETRO/KM:	3.347
LOTAÇÃO:	SECRETARIA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL

CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	
LATARIA:	ótimo
PINTURA:	ótimo
MECÂNICA GERAL:	ótimo-funcionando
ESTOFAMENTO:	ótimo
SISTEMA ELÉTRICO:	ótimo
PNEUS:	ótimo
OBSERVAÇÕES:	veículo em ótimo estado.





ITEM 69

DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO	
TIPO:	automóvel/caminhonete
MARCA:	GM Chevrolet
MODELO:	Montana Conquest
PLACA:	IOY 7016
ANO/MODELO:	2008/2008
CHASSI:	9BGXL80808C178597
HORÍMETRO/KM:	136.976
LOTAÇÃO:	SECRETARIA TURISMO E LAZER

CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	
LATARIA:	ruim
PINTURA:	ruim
MECÂNICA GERAL:	regular-funcionando
ESTOFAMENTO:	ruim
SISTEMA ELÉTRICO:	regular
PNEUS:	ruim
OBSERVAÇÕES:	freio de mão não funciona; para brisa trincado; falta macaco e chave de roda; diversos riscos e mossas pela lataria.





LAUDO DE AVALIAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPÊ – RS
JANEIRO - 2021

ITEM 70

DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO	
TIPO:	Trator
MARCA:	MURRAY
MODELO:	Cortador de grama 16,5 HP
PLACA:	-
ANO/MODELO:	2008
CHASSI:	2L18G60X8A 960420056
HORÍMETRO/KM:	-
LOTAÇÃO:	SECRETARIA TURISMO E LAZER

CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	
LATARIA:	rum
PINTURA:	ruim
MECÂNICA GERAL:	não funciona
ESTOFAMENTO:	regular
SISTEMA ELÉTRICO:	ruim
PNEUS:	ruim
OBSERVAÇÕES:	motor avariado.



ITEM 71

DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO	
TIPO:	conjunto britagem
MARCA:	Plangg - Marobras
MODELO:	GR 1220 - MR 812
PLACA:	-
ANO/MODELO:	-
CHASSI:	-
HORÍMETRO/KM:	-
LOTAÇÃO:	SECRETARIA OBRAS

CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	
LATARIA:	-
PINTURA:	-
MECÂNICA GERAL:	-
ESTOFAMENTO:	-
SISTEMA ELÉTRICO:	-
PNEUS:	-
OBSERVAÇÕES:	conjunto em estado regular; instalado em planta fixa; com motores elétricos funcionando; cremalheira da peneira rotativa muito desgastada; chapas da peneira muito desgastada; estrutura de madeira fora das normas de segurança; equipamentos fora das normas de segurança.





